


高潮災害防止検討委員会 (第1回)


(4) 住民被害状況及び意見・要望について

平成27年12月3日
宇城市役所

平成27年8月台風15号による被害状況



平成27年8月台風15号による被害状況（写真撮影位置）



平成27年8月台風15号による被害状況（被災写真 ～ ）

御領本区・高良(尻川周辺)

【H27.8.25 6:32】



2区・3区(尻川周辺)

【H27.8.25 6:32】



高良・3区(松火橋周辺(上流))

【H27.8.25 6:33】



高良(松火橋周辺(上流))

【H27.8.25 6:33】



平成27年8月台風15号による被害状況（被災写真 ～ ）

3区・4区(松火橋周辺(上流))
【H27.8.25 6:33】




4区(松火橋周辺(下流))
【H27.8.25 6:34】



4区(松火橋周辺(まるかわ裏))
【H27.8.25 6:34】



4区・6区(国道266号交差点周辺)
【H27.8.25 6:36】



住民の意見・要望等

- (1) 水門を早く閉めておけばよかったのではないか
- (2) 水門の閉鎖が遅れたのではないか
- (3) 昔は操作室に詰めていたのに、なぜ今回は詰めていなかったのか（水門に常駐することはできないのか）
- (4) ポンプの能力 ($3\text{m}^3/\text{s}$) が足りないのではないか
- (5) 橋上管理棟は、両側と中央で操作できるのではないか
- (6) 遠隔操作をできるようにすれば、危険性はなくなるのではないか
- (7) 5時54分に出した水門操作者への「現地対応指示」の対応とは、「現地に向かえ」なのか「現地に行って水門を閉める」なのか（6時18分に水門操作者が到着したにもかかわらず、6時22分に操作開始とは？）

住民の意見・要望等

- (8) 委託業務の内容は？ どこまでが委託業務なのか
- (9) 浅井手川・尻川の護岸をかさ上げすればよいのでは
- (10) 河川の堆積土(潟)を浚渫してほしい
- (11) 操作室には、非常時にできるよう、トイレなどの設備が必要ではないか
- (12) 水門の操作は、地元の人たちに任せてはどうか
- (13) 大野川や海岸、松合地区で堤防をかさ上げしているので、水が余計に浅井手川に入ってきているのではないか
(松合地区には、被害がなかった)