


宇城市ため池ハザードマップ

とりしま やまづつみ しんづつみ てらづつみ
鳥島・山堤・新堤B・寺堤

このマップは、晴天時の地震によりため池が決壊した場合にどのような被害になるかを知るために、鳥島・山堤・新堤B・寺堤が同時に決壊し、全ての貯水量が瞬時に流出する状況を想定しています。



各種情報メールに登録し、災害時には自ら情報を収集しましょう。

●宇城市情報メール 災害情報、防災情報など

登録用 空メールアドレス ukicity@gw.ansin-anzen.jp

●熊本県防災情報メール 熊本県内の 気象情報や河川水位情報

登録用 空メールアドレス entry@anshin.pref.kumamoto.jp



いざというときの緊急連絡先

	消防 火事・救助・救急	119 (局番なし)
	警察 事件・事故の通報	110 (局番なし)
	宇城市役所 (代表)	0964-32-1111
	宇城広域連合 南消防署	0964-32-2825
	宇城警察署	0964-33-0110
	九州電力 宇城営業所	0120-986-605
	NTT 西日本	113 (局番なし)
	ガス ※販売店の電話番号を記入してください。	

災害時の安否確認

災害時には、電話やインターネットを利用して被災地にいる方の安否確認を行うことが出来ます。

電話からは 災害用伝言ダイヤル 171 (局番なし)
パソコン・スマートフォン・携帯電話からは **web171**
 <https://www.web171.jp>

ため池決壊について知ろう

ため池決壊の原因（地震と大雨）

地震

平成28年(2016年)熊本地震では、宇城市で震度6強を観測し、萩尾ため池や鉦ヶ鼻ため池で堤防に亀裂が入るなどの被害を受けました。

なお、緊急放水により水位を下げることで決壊を免れています。

大雨


近年、短時間に激しく降る大雨(ゲリラ豪雨)が日本各地で増加しています。台風や梅雨時期に雨が降り続くと、ため池の水位が上昇し、ため池決壊のおそれがあります。



鉦ヶ鼻ため池の堤防に亀裂が入り、応急処置の様子 (H28.4.21 宇城市撮影)

ため池決壊と同時に発生するおそれがある災害


ため池が決壊するおそれがある状況では、周辺で様々な災害が発生していることが考えられます。ため池決壊と同時に注意が必要です。



状況に応じた避難をしよう


作成／2021年(令和3年)11月 宇城市 経済部 農林水産課

ため池決壊による浸水の深さを想定した避難の流れ



正確な情報を入手しよう

避難情報や気象情報の伝達経路



インターネットによる最新情報の入手先

●宇城市役所

○防災・災害情報 など

パソコン スマートフォン 携帯電話

<http://www.city.uki.kumamoto.jp/>

●防災情報くまもと

○緊急ニュース
○避難情報
○気象・警戒情報 など

パソコン スマートフォン

<http://portal.bousai.pref.kumamoto.jp/>

●気象庁(熊本地方気象台)

○防災気象情報
○天気予報
○地震情報 など

パソコン スマートフォン

<http://www.jma-net.go.jp/kumamoto/>

警戒レベル	状況	住民がとるべき行動	行動を促す情報
高	5 災害発生または切迫	命の危険 直ちに安全確保！	緊急安全確保
警戒レベル4までに必ず避難！			
4	災害のおそれ高い	危険な場所から全員避難	避難指示
3	災害のおそれあり	危険な場所から高齢者等は避難	高齢者等避難
2	気象状況の悪化	自らの避難行動を確認	大雨・洪水注意報(気象庁)
低	1 今後気象悪化のおそれ	災害への心構えを高める	早期注意情報(気象庁)

・警戒レベル5は、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、必ず発令されるとは限りません。
・警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。