

対策一覧表

【三角小学校】

＜通学路点検＞

路線名		箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
①	国道57号	三角西港～本町区間	国道57号線の通学路にガードレール無。歩道幅狭小	歩道拡幅	国土交通省	H26年度・H27年度	現在対策中
②	市道 東港塩屋線	三角浦東港3区交差点から学校への通学路	路側帯も取れない道幅で、車が児童のすぐ横を走行している。	交通指導	教育委員会	H26年度・H28年度	毎年度対策実施
③	市道 小学校登校道路第一線	三角町三角浦学校北側通学路	道路が狭く、S字カーブの部分で先が見えないため、対向車から児童が非常に見えづらい。	道路改良(歩道設置)	宇城市土木課	H26年度	H27年度
④	市道 東港金桁線	三角町波多塩屋(塩屋橋)～帯	波多川水門を起点に増水、塩屋(宮田製作所)近辺が冠水。登下校に支障	迂回路を冠水しないように対策して通学路を変更する。	宇城市土木課 教育委員会	H26年度	現在対策中
⑤	市道 東港塩屋線	三角支所付近	短い区間ではあるが、歩道がなく危険である。	歩道拡幅(図書館の一部解体)	宇城市土木課 教育委員会	H29年度	対策協議中
⑥	国道57号	小田良バス停付近	バス停までの区間について安全施設が無いため歩行者が危険な状況にある。	区画線引き直し等の検討	国土交通省	H30年度	R1年度対応予定
⑦	市道 小学校登校道路第一線	三角小学校東側通学路	大雨による斜面崩壊と落石の恐れがある。	落石防護柵の設置	宇城市土木課	令和1年度	R1年度対応予定
⑧	ふるさと農道	市道古水団地線との交差点	下り坂曲線区間であり、横断歩道がないが、通学時は保護者が交通状況を確認して横断させている。	待場の整備 横断歩道の設置を検討する。	宇城警察署 宇城市土木課	令和2年度	対策内容協議中

＜防犯の観点＞

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 市道 小学校登校道路第一線	三角小学校東門への通学路	木々が覆いかぶさっており暗いところがある。また、人通りも少なく助けを求められるような住宅等も少ない。	集団で登下校するよう指導。見守りの強化。	空き家あり	教育委員会	令和1年度

【青海小学校】

＜通学路点検＞

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 市道 本庄矢崎線 打越木の浦線	市道交差点の横断歩道	市道交差点部の横断歩道が消えかかっている為、横断者が危険。	路面標示の復旧(横断歩道部)	宇城警察署	H24年度・H26年度 H27年度・H28年度	H27年度
	市道交差点の横断歩道	市道交差点部がカーブであるため視距確保が困難である。	通学路の注意喚起看板設置 地元の速度減速を促す	宇城市総務課 教育委員会	H29年度	H30年度完了
② 国道266号	里の浦バス停付近	横断歩道前後がカーブ区間で見通しが悪く、中には速度超過や信号無視の車両が見受けられ危険である。	路面標示による注意喚起(H30済) 横断歩道の引き直し(R1済) 三角交番へ安全指導の徹底 児童への左右確認の指導	熊本県 宇城警察署 教育委員会	H30年度	令和1年度
③ 市道 下本庄岩野線	三角町中村区内の空き小屋	空き小屋があり、倒壊の恐れがある	・解体されるまでの間、コーン等により注意喚起を行う。(R1済) ・空き家の反対側を通るよう指導。	宇城市土木課 小学校 教育委員会	令和1年度	現在対策中
④ 市道 打越崎線	青海小学校まで	歩行空間がなく危険である。	減速を促す措置を検討(カラー舗装等)	宇城市土木課	令和2年度	対策内容協議中
⑤ 市道 下本庄矢崎線	打越崎線交差点から信号機のある横断歩道まで	歩行空間及び待場がなく危険である。	カラー舗装(減速措置)を検討 信号、横断歩道の移設を検討。	宇城市土木課 宇城警察署	令和2年度	対策内容協議中

＜防犯の観点＞

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 市道 本庄矢崎線	青海小学校前付近の道路	民家が多いが人通りが少なく街灯もない。交通量は少ないがスピードは出やすい。	警察、防犯パトロール(青バト)、ボランティアによる見守りの強化。	不審者情報あり	教育委員会	令和1年度

【松合小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 国道266号	大見坂から六地藏トンネルまで(R266沿いの歩道)	草木、歩道に生い茂り危険。	植栽の伐採、剪定	熊本県	H26年度	毎年度対策実施
② 市道 松合区内線	和田地区の空家	空き家の瓦が道に落ちてくる。	空家の反対側を通るよう指導	教育委員会	H27年度	空家解体済
③ 国道266号	松合食品下トンネル近く(R266沿いの歩道)	草木が茂り、歩道を狭くしている。	定期的除草を行う	熊本県	H28年度	必要に応じ対策
④ 県道 宇土不知火線 市道 松合区内線	県道と市道の交差点付近	一部カーブ区間があり見通しが悪く、一時停止しない車両も見受けられ危険である。	停止指導線及び横断歩道線の設置 一時停止の取締強化 児童へ安全指導徹底	宇城市土木課 教育委員会 宇城警察署	H30年度	H30年度完了
⑤ 国道266号	救の浦橋付近	横断歩道の前がカーブ区間であり見通しが悪く、また縦断勾配がついているため車のスピードも上がり危険である。	・「この先横断歩道あり」の路面標示(R2予定) ・ダイヤマーク・停止線の引直し	熊本県 宇城警察署	令和1年度 令和2年度	令和2年度完了予定

【不知火小学校】
 ≪通学路点検≫

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 国道266号	不知火小学校正門北側	路側帯が狭く、信号待時に、車両との間隔が狭い。自転車等も通るので、待機所としては危険である。	市道バイパス道路の整備	宇城市土木課	H26年度 令和1年度	現在対策中
② 市道 塩浜線	不知火小学校東門から塩浜地区	児童が用水路に転落する危険性有。	用水路蓋(歩道)の設置	宇城市土木課	H26年度・H27年度	H28年度完了
③ 市道 東部幹線1号線	不知火町高良293付近	車両の通行が多く、車道と歩道の区別がない。	通学路変更	教育委員会	H26年度	未定
④ 市道 高良・柏原線	不知火町高良2730付近踏切	交通量は、多いが道幅が狭い	交通指導	教育委員会	H26年度	毎年度対策実施
⑤ 市道	不知火町高良263付近	車両の通行が多く、車道と歩道の区別がない。	路面標示の復旧(横断歩道部)	宇城警察署	H28年度	H28年度完了
⑥ 市道	不知火塚原新幹線高架下	地震の影響で、アスファルトがはがれ、盛り上がっている。	道路修繕	宇城市土木課	H28年度	H28年度完了
⑦ 市道塚原十五社線	正門近くの三叉路	以前あった店舗が地震で解体されたために、国道266号線を三角方面から進行し、三叉路を左に曲がる場合は、以前より見通しが悪くなった分、運転者がスピードを出して曲がる傾向がある。	区画線の復旧 交通安全施設の設置	宇城市土木課	H29年度	H29年度完了
⑧ 国道266号	市道 長崎久具線との交差点付近	一部歩道部が未改良であり、交差点供用開始後は児童の通行上大変危険である。	歩道部整備 交差点改良	熊本県 宇城市土木課	H30年度	令和2年度完了
⑨ 国道266号	不知火小学校付近交差点(3箇所)	横断歩道の待ち場において、安全施設がないため待機している児童が危険にさらされている。	ボラード、横断指導線・ガードパイプの設置	熊本県	令和1年度(追加)	令和2年度完了
⑩ 市道 長崎久具線	信号のない横断歩道	通行する車両の速度が速く、横断する児童が危険である。	速度規制、取り締まり、横断旗の設置等	宇城警察署 宇城市市民課	令和2年度	対策内容協議中

≪防犯の観点≫

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① -	塚原ふれあい公園	樹木が生い茂り、周囲から見えにくくなることから、犯罪が起きても察知されにくい。	防犯カメラ等の設置検討 駆け込み110番の強化 樹木の剪定を検討	不審者情報あり	市民課市民係 教育委員会	令和2年度

【松橋小学校】
 ≪通学路点検≫

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 市道 向久原松橋線	松橋小学校付近	ほとんどの児童が登下校時に通学する道路であるが、約100メートルほど左右両方に歩道がなく、車も離合するのに狭い道路である。	歩道設置 児童への通学指導の徹底	教育委員会 宇城市土木課	H26年度・H27年度 H28年度・H30年度	令和1年度完了
② 市道 向久原松橋線	国道266号から県道松橋停車場線交差点まで	路側帯がない	路側帯のカラー舗装	宇城市土木課	H24年度・H26年度 H27年度	H27年度完了
③ 市道 上ノ原大野前田線	市役所前交差点	交差点付近においては道路改良において一部は信号機や待避所があるが、松橋小学校側から帰宅する際には、待避所がなかったり信号がないので、児童が危険にさらされている。	交差点改良	宇城市土木課	H29年度	現在対策中
④ 市道 向久原松橋線	松橋小学校東側通学路	朝の通勤時間帯に車両の通行が多く、上の原田地から登校してくる児童は、右側の歩道がないところを歩いてくる。路肩も狭いため危険である。	路側帯のカラー舗装	宇城市土木課	令和1年度	対策協議中
⑤ 国道266号線	松橋小学校付近交差点(4箇所)	横断歩道の待ち場において、安全施設がないため待機している児童が危険にさらされている。	ボラード、横断指導線の設置	熊本県	令和1年度(追加)	令和2年度完了
⑥ 市道 向久原松橋線	松橋小学校から松橋中学校へ抜ける市道	登下校で過半数の児童が通るが、高いブロック塀があり危険である。	ブロック塀撤去に係る補助事業を広報等で周知する。	宇城市土木課	令和2年度	対策内容協議中
⑦ 県道 松橋停車場線	松橋停車場線(県道)と向久原松橋線(市道)の交差点付近	信号のない横断歩道であり、曲線区間であるが、走行する車両の速度が速く、信号のない交差点を渡る児童は危険である。	減速を促す措置(カラー舗装等)を検討する。	熊本県	令和2年度(追加)	対策内容協議中

≪防犯の観点≫

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 塘ノ内中ノ原線	上の原公園付近	民家は多いが高い塀に囲まれており、見通しが悪く人通りが少ない。	ボランティア等による見守りの強化。集団で登下校するよう指導。 防犯カメラ等の設置検討(R2追加)	塀で囲まれた民家が多い。	教育委員会	令和1年度 令和2年度

【当尾小学校】
 <<通学路点検>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 国道218号	国道218号 JTロッキ一前の交差点	通行が大変多い。横断するとき危険。	警戒標識の設置	熊本県	H26年度	H26年度完了
	国道218号 松橋町曲野747前、信号のある交差点	交通量が多く、信号を無視する車もあるので危険である。	ガードパイプ設置	熊本県	H26年度	H27年度完了
② 県道 松橋停車場線	松橋町曲野2167-1前押しボタン式信号	交通量が多く、押しボタン式信号に気付かない車もあり危険である。	市道側ガードレール撤去	宇城市土木課	H26年度	H27年度完了
③ 市道 南田当尾小学校線	松橋町曲野2595-2付近三叉路	変則交差点、一旦停止がなくスピードを出す車もあり注意が必要。	主要路線以外に停車線(止まれ看板)を設置	宇城警察署	H26年度・H27年度	H28年度完了
④ 市道 北萩尾当尾小学校線	宇城市松橋町萩尾 高速道路下トンネル	用水路にガードレールが設置してあるが、高さが低い。	転落防止柵設置(現状の付け替え)	宇城市土木課	H26年度	H29年度完了
⑤ 市道 古保山当尾小学校線	松橋町曲野1739-1付近 市道 古保山当尾小学校線	曲野・古保山地区の通学路であるが、道路幅も狭く連続するカーブにより見通しも悪い状況のため通学する児童が危険である。地震の影響で、法面が崩れている。外灯が少なく、人通りも少ない。	部分道路改良(H27年度対策済) 法面に防護策設置 防犯灯設置	宇城市土木課 宇城市危機管理課	H26年度・H28年度	H28年度完了
⑥ 国道266号	松橋町曲野北国道266号線と3号線 松橋バイパスの立体交差点	交通量が多く、一部歩道が無いため危険である。	歩道設置	熊本県	H28年度	令和2年度完了予定
⑦ 市道 南田当尾小学校線	市道の幅員と歩道幅員の狭隘について	市道の一部が狭くかつ歩道も狭いので、歩車道分離を行って欲しい。	交通安全施設の設置	宇城市土木課	H29年度	H29年度完了
⑧ 市道 萩尾曲野線	松橋町曲野1770-2付近	市道幅員が狭い区間であり路側帯が無く水路も蓋がかかってないため、通行上危険である	歩道設置 水路蓋設置 児童へ交通安全指導徹底	宇城市土木課 教育委員会	H30年度	令和1年度一部実施予定
⑨ 市道 南田当尾小学校線	市道の幅員と歩道幅員の狭隘について	市道の一部が狭くかつ歩道も狭いので、安全施設の設置をしてほしい。	ガードパイプの設置	宇城市土木課	令和1年度	令和1年度完了
⑩ 市道 南田当尾小学校線	当尾小学校付近の横断歩道	曲線区間に信号のない横断歩道が設置してあり、見通しが悪く危険である。	横断歩道位置再検討、のぼり旗等の設置を検討	宇城警察署 宇城市市民課	令和2年度	対策内容協議中
⑪ 市道 古保山当尾小学校線	当尾小学校裏門の横断歩道	外側線と横断歩道が消えており、危険である。	外側線の引き直し 横断歩道の引き直し	宇城市土木課 宇城警察署	令和2年度	対策内容協議中
⑫ 県道 松橋インター線	北萩尾地域学習センター付近横断歩道	信号のない横断歩道であり、見通しが悪いが走行する車両の速度は速く危険である。また、夏季は草も生い茂り、歩行者を認知するのが困難である。現在は保護者引率のもと横断している。	減速を促す路面標示(カラー舗装等)を検討 防草対策を検討	熊本県	令和2年度	対策内容協議中

<<防犯の観点>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 市道 萩尾曲野線	学校正門を出て右側の道路。運動場を過ぎたところから20mほど	急に道路が狭くなっており、歩道と車道の区分がなく、車で近寄りやすい状況である。	歩道工事予定箇所。当尾小学校通学路点検⑧と同様。	-	宇城市土木課	令和1年度
② 市道 徳助1号線	北曲野の3号線下トンネル	トンネルが暗く、周囲から見えにくい。犯罪が起きても察知されにくい。	防犯カメラ等の設置検討 駆け込み110番の強化 街路灯のLED化検討	-	市民課市民係 教育委員会	令和2年度

【豊川小学校】
 <<通学路点検>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 県道 八代不知火線	沖塘と砂川間にある 県道八代・不知火線の横断歩道	県道の車が多く、横断歩道も不明瞭。路肩についても見通しが悪く、除草の必要有。	横断歩道の復旧 待避所の設置(交差点付近)	宇城警察署 熊本県	H27年度	H27年度完了
② 市道 御船豊福線	豊川小学校南側道路(豊川グランド側横断歩道)	交通量が多く、横断旗に停車しない車もあるので、危険である。	押しボタン式信号機設置	宇城警察署	H28年度	対策協議中
③ 県道 八代鏡線	じょうどいクリニック近く四つ角(西側横断歩道)	横断歩道が消えかかっている。	路面標示の復旧(横断歩道・停止線)	宇城警察署	H28年度	現在対策中
④ 県道 八代不知火線	県道八代・不知火線の横断歩道	東松崎地区にアパートが新築され児童が増加した。県道の車が多く、横断歩道も不明瞭。除草の必要有。路側を通学するので、児童の安全確保のため、歩道を設置してほしい。	通学生徒の動向を踏まえ対策内容の検討を行う。	熊本県 教育委員会	H29年度	対策協議中
⑤ 市道 南豊崎中通線	豊川小学校正門前	通勤時間帯の車両通行が多いが、幅員が狭いうえ外側線等の設置もないため危険な状況である。	水路改修等による歩行空間確保 児童へ交通安全指導の徹底	教育委員会 宇城市土木課	H30年度	令和1年度完了
⑥ 市道 南豊崎中通線	豊川小学校から豊川神社まで	住宅街の間を通る道路で、朝の通学の時間帯は多くの自動車を通る。幅員 4.1m程の狭い道路だが、スピードを出して通る自動車も多く危険である。	・外側線を引き歩行スペースを確保する ・地域から要望があればゾーン30の設置を検討する。	宇城市土木課 宇城警察署	令和1年度	対策協議中
⑦ 県道 八代鏡宇土線	豊川小学校付近交差点(2箇所)	横断歩道の待ち場において、安全施設がないため待機している児童が危険にさらされている。	ポラード、横断指導線の設置	熊本県	令和1年度(追加)	令和2年度完了
⑧ 県道 八代不知火線	松橋町東松崎181-1から市道長崎久具線交差点まで	近隣アパートから通学する児童は歩道のない県道を歩くしかなく、現在は保護者による送迎で通学している。	歩行空間を現況用地内で確保できるか検討する。 ソフト面で引き続き交通指導をお願いする。	熊本県	令和2年度	対策内容協議中

<<防犯の観点>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 市道 砂川五丁川線	浅川中橋から南側の道路	ビニールハウスの間の道路は周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。また、近くに助けを求められるような住宅等が少ない。	ボランティア等による見守りの強化。集団で登下校するよう指導。 防犯カメラ等の設置検討(R2追加)	ビニールハウスの陰に引き込まれると周囲からわからない	教育委員会 市民課市民係	令和1年度 令和2年度

【豊福小学校】
 <<通学路点検>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 市道 両仲間島嶋2号線	松橋町両仲間、西下郷に点在(市道)	側溝が深く、ガードレール無。通学者が転落の可能性がある。	用水路蓋(歩道)設置(R1測量実施)	宇城市土木課	H26年度	現在対策中
② 市道 内田御船線	豊福小学校付近 市道内田御船線	歩道がない為、車道に入り込み、横断歩道に滞留箇所もない為、車両と近接している。	歩道設置・交差点改良	国交省 宇城市土木課	H27年度・H29年度	H29年度完了
③ 国道3号	国道3号と市道竹崎線との交差点	車両の通行量が大変多く横断歩道が整備されていない。	交差点改良	国交省	H26年度	現在対策中
④ 市道 権現前島線	M:マックス付近 権現前島線(市道)	交差点付近は、交通量が多く常に渋滞がおきているが、歩道と車道の区別がない箇所がある。歩道の設置を要望したい。	歩道設置・交差点改良 部分路側帯設置	国交省 宇城市土木課	H24年度・H26年度 ・H27年度	R1年度完了予定 (国交省側完了)
⑤ 市道 御船豊福線	国道3号～県道14号 御船豊福線(市道)	鹿児島本線踏切から国道3号線まで狭い道路であり、かつ交通量が多いにもかかわらず通学者の児童の歩行スペースが確保できていない。	歩道設置	宇城市土木課	H24年度・H26年度	現在対策中
⑥ 国道3号	押方石油方面向かいの三叉路	国道3号線に出入りする車両が多く、見通しが悪い。横断歩道が整備されていない。	カラー舗装を検討 停止線引き直し	国交省 宇城警察署	H28年度	H30年度完了
⑦ 国道3号	豊福小近く歩道	歩道が狭く、雨天時は車道に傘がたためるため危険である。	私有地と歩道の境界位置確認 地権者に草木の剪定を依頼	国交省 教育委員会	H28年度	毎年度対策実施
⑧ 市道 内田御船線 小花豊福小学校線	左記市道の交差点部	車両や児童の多い箇所であるが、一時停止しない車両が多く危険である。	取締の強化 児童へ交通安全指導の徹底	宇城警察署 教育委員会	H30年度	毎年度対策実施
⑨ 市道 権現前島線	市道 中割西下郷線から国道3号線まで	一部危険な箇所が歩道もなく区画線が消えている箇所がある。	区画線の引き直し カラー舗装を検討	宇城市土木課	令和1年度	現在対策中
⑩ 市道 内田御船線	市道 国道3号取付部から豊福下城線交差点まで	路側帯がなく通学者の児童が危険にさらされている。	区画線の引き直し 薄層カラー舗装を検討	宇城市土木課	令和2年度	対策協議中
⑪ 県道 中小野浦川内線	中小野浦川内線(県道)と内田御船線(市道)の交差する付近の横断歩道	曲線区間で見通しが悪く、信号機のない横断歩道を渡る児童が危険である。また、左右確認を行う待場も確保できていない状況である。	待場の整備 カラー舗装等による横断歩道の視認性の向上を検討。	熊本県	令和2年度	対策協議中

<<防犯の観点>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 市道 竹崎線	竹崎地区溜池付近	夜間、街灯が少なく暗い。	街灯の設置検討 防犯パトロールの強化	-	総務課行政係 教育委員会	令和1年度
② 県道 中小野浦川内線	内田方面へ向かう高速道路下	交通量が多いが、周囲に民家等がなく人通りが少ないため、連れ込まれても察知しにくい。	発行式看板の設置検討 防犯カメラ等の設置検討	-	市民課市民係	令和2年度

【小野部田小学校】
 <<通学路点検>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 県道 下郷・北新田線 中小野・浦川内線	県道244・312号線 通学路全体	車両の通行が多く、道幅が狭い。歩道と車道の区別がない。下校時のみ通行。	バイパス整備による 交通量の減	熊本県	H24年度・H26年度 H28年度	現在対策中
② 市道 前田・池田線	小野部田小～小川町北小野	通学路の横にコンクリートの排水路があり、段差が約2メートル。ガードレールが設置されていない。	ガードレール設置	宇城市土木課	H26年度 H29年度	H29一部完了 (残りは対策協議中)
③ 県道 下郷・北新田線 市道 南小野1号線	左記県道及び市道の交差点部	交差点部については県道の車両の通行が多く、また民地からの雑草が生い茂り、見通しが悪いため危険である。	地権者への雑草処理依頼 児童へ交通安全指導の徹底	宇城市土木課 教育委員会	H30年度	毎年度対策実施
④ 市道 小野部田幹線 市道 御手洗線	左記市道の交差点部	道幅はさほど狭くはないが、朝は農作業の車が多く、四方から車がくる。	・外側線の引直し、横断指導線の設置、交差点内のカラー舗装 ・のぼり旗の補充(R1済)	宇城市土木課 宇城市総務課	令和1年度	対策協議中
⑤ 県道 中小野浦川内線	小野部田小学校前横断歩道	外側線が消えており、路肩を歩く児童が危険である。また走行する車両の速度も速く、横断歩道が危険である。	外側線の引き直し 登り旗の補充	熊本県 宇城市市民課	令和2年度	対策協議中
⑥ 県道 中小野浦川内線	小野部田小学校北側横断歩道	横断歩道が設置してあるが、塀に囲まれており、児童を認知しにくく危険である。	横断歩道の設置位置検討	宇城警察署	令和2年度	対策協議中

<<防犯の観点>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 県道 中小野浦川内線	県道244線沿い	交通量が多いが、道幅が狭く塀に囲まれており見通しが悪い。	地域住民による見守りの強化	-	教育委員会	令和2年度

【河江小学校】
 <<通学路点検>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 県道 小川停車場線	小川町北新田 (西村酒店前交差点)	交差点が狭く、車の左右折の時、巻き込みの危険性がある。交差点には小さな橋もあるが、その橋の路側帯の幅も狭く、車に巻き込まれる危険性がある。橋の上が横断歩道になっているが、線が消えている。	路側帯のカラー舗装化(H24済) 横断歩道の区画線の復旧(H24済) 横断歩道部の待避所設置	熊本県	H24年度・H26年度	対策検討中
② 市道 川尻踏切線	・小川町川尻 川尻踏切 ・西村酒屋～川尻踏切	足場が悪く、気を付けて歩く必要がある。踏切の横は、小さな川が流れている。	交通指導 路肩のカラー舗装	教育委員会 宇城市土木課	H26年度	現在対策中
③ 市道 小川駅前線	小川町川尻493 小川駅前	駅前には、車の往来が多く、要注意である。駅前には歩道スペースが設けられているが、このスペースまでは一般道を注意しながら歩かなければならない。	交通指導	教育委員会	H26年度	毎年度対策実施
④ 県道 竜北小川停車場線	小川町新田 新田橋(上砂川橋) 手前の四つ角	この四つ角にはカーブミラーはあるが、標識・標示はない。橋の上の路側帯は薄くなっている。	路側帯区画線の復旧	熊本県	H26年度・H27年度	H27年度完了
⑤ 県道 竜北小川停車場線	跨線橋から小川西部地区農免道路への交差点	一旦停止の標識があるのにもかかわらず、停止せずに交差点に進入する車両があり、危険である。	違反車両の巡回	宇城警察署	H28年度	毎年度対策実施
⑥ 県道 竜北小川停車場線	・小川町南新田(美容室ハナコ前の歩道) ・上砂川橋～市道との変則交差点	通学児童が200名程度だが、歩道が狭く、登校時に混雑する。また、上砂川橋から変則交差点まで歩道がないため危険である。	歩道拡張・歩道新設	熊本県	H28年度	現在対策中 (美容室ハナコ前はR1完了)
⑦ 県道 竜北小川停車場線	県道と市道との変則交差点	横断歩道はあるが、交差点が変則のため停止線のないところがあるので、危険を感じる。	児童へ交通安全指導の徹底	教育委員会	H29年度 H30年度	毎年度対策実施
⑧ 市道 川尻・出村線	出村橋付近	橋の道幅が狭く、車1台が通れる程度。歩道もなく、転落防止の柵も古く、児童の登校が危険である。	・歩行者のスペースを確保及び高欄の劣化により柵の撤換を検討。及び小学校までのカラー舗装を検討。	宇城市土木課	令和1年度	対策協議中
⑨ 国道3号	北新田交差点付近	北新田交差点より北側歩道は幅員が約10m程度と狭小であり、大型車両の走行する際は接近危険である。(マウンドアップ歩道:防護柵なし) また、下り車線北新田交差点を右折する車両が多数おり、それを追いつくために路肩を踏いて走行する車両が多数おり、待場のない横断歩道へ待機する児童は危険にさらされている。	歩道整備、防護柵、交差点改良等の対策を検討する。	国土交通省 宇城市土木課	令和2年度	対策協議中

<<防犯の観点>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 県道 下郷北新田線	イオンモール宇城北側の道路	付近に住宅が少なく、また交通量は多いが人通りは少ない。	防犯パトロール等による見守りの強化。集団で登下校するよう指導	道路の広狭により、車の待機場所がある	教育委員会	令和1年度
② 市道 江口・新開2号線	小川町江頭～南新田(跨線橋下)	民家から離れており、人通りが少ない。	防犯灯の設置検討 防犯カメラ等の設置検討	-	市民課市民係	令和2年度

【小川小学校】
 <<通学路点検>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 県道 小川嘉島線	小川町寺町交差点(県道・市道)	砂川沿い市道から県道小川嘉島線への出入り車両が多く、歩道がない側の狭い路側帯を通過している。交通量が多く、路側帯に駐車車両もあり危険である。熊本地震の影響で、地区水道管が露出している。	交差点改良・地区水道管早期修繕依頼 歩道側への通学路変更 駐車車両へ注意喚起	熊本県 教育委員会	H24年度・H26年度 H27年度・H28年度	H29年度完了
② 県道 小川嘉島線 市道 東小川環線	取付道路との横断(県道・市道) 原田橋付近	信号のない交差点であり、県道小川嘉島線を走行する車両の速度が速く、県道を横断する児童が危険である。	信号設置要望だが、現況から当面は交通指導による対応。 (R1信号機設置要望の提出) 路面標示の検討(R2追加) カラー舗装の検討(R2追加)	教育委員会 熊本県	H29年度 H30年度 令和1年度 令和2年度(追加)	対策協議中
③ 園川線	小川嘉島線と園川線の交差点	県道に接続する市道について鋭角に取りついており、路肩の歩行者を認知しにくい状況となっており、危険である。 また、県道沿いの歩道について一部側溝の蓋が劣化しており、危険である。	外側線の設置を検討 側溝蓋の修繕を検討	宇城市土木課 熊本県	令和2年度	対策協議中

<<防犯の観点>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① 市道 益南・小川線	小川スポーツ近くのコイン精米所	交通量は多いが人通りが少なく、付近に助けを求められるような住宅等が少なく、2年前に本校児童に対して、声掛け事案があった。	ボランティア(毎週水曜)等による見守りの継続。防犯パトロールの強化。	駐車場があり、声掛けしやすい環境である	教育委員会	令和1年度 令和2年度

【海東小学校】
 <<通学路点検>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
① 県道 小川嘉島線	県道32号線 (宮園地区～田中 地区、弦巻地区～吹野 地区)	児童の通学路になっている県道32号線が、緑石やガードレール等で仕切られた歩道ではなく、路側帯である。しかも狭い箇所もある上に交通量も多く危険である。	歩道整備	熊本県	H24年度・H26年度 R2年度	現在対策中
② 市道 山神・谷線	塔福寺近くの通学路	坂道にガードレールが途中まであるが残りの数メートルは低い緑石のみで道から下の家まで2メートル程度の高さがある。 平成27年6月に登校中児童が落ちて頭部骨折のけがをしている。	転落防止柵の設置	宇城市土木課	H27年度	H27年度完了
④ 砂川河川沿い	小川町西海東 吉田商店北側砂川沿い道路と海東	見通しの悪い三叉路。道路横に砂川に流れており一部ガードレールがないため、危険である。	チェーン設置	教育委員会	H28年度	H28年度完了
⑤ 県道32号線	小川町西海東 吉田商店前	交通量が多く、横断歩道が橋の頂上にあるため、車両からの見通しが悪い。	路面対策(横断歩道の注意喚起)・横断歩道の移設 交通指導	熊本県 宇城警察署 教育委員会	H28年度 H29年度 H30年度	R2年度完了
⑥ 県道32号線	吐合橋付近	横断歩道が下り坂の途中にあるため、大型のトラックが速度を上げ、通過して危ない。	・長期的ではあるが歩道設置の計画はあり、北海道地区においては事業実施中。 ・応急的な対応として「この先横断歩道あり」の路面標示、及びにゼブラの引き直し(R1予定)	熊本県	令和1年度	現在対策中

<<防犯の観点>>

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
① -	海東小学校校区内全体 (特に楠尾・杉園方面、舞嶋方面、高田方面)	付近に住宅が少なく、また人通りが少ない。	防犯パトロール等による見守りの強化。集団で登下校するよう指導。 駆け込み110番の強化(R2追加)	雑草により見通しがきかない 道沿いに民家が少なく	教育委員会	令和1年度 令和2年度

【豊野小学校】
 <<通学路点検>>

	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	合同点検年度	対策完了年度
①	市道 出店馬立線	市営団地から市民グラウンドまで	路側帯が狭いため、車両通行時に児童が危険な状況である。	歩道整備・カラー舗装を検討	宇城市土木課	H24年度・H26年度	対策協議中
②	県道 小川嘉島線	段鶴地区～豊野方面への向かう1.3km	歩道がなく、路側帯も狭い。	歩道整備	熊本県	H24年度・H26年度	現在対策中
③	県道下郷北新田線 県道小川嘉島線	出店交差点 (県道交差点)	四又路で車のスピードが出て少しかーブになっていて見通しが悪い。 横断するとき危険。	交差点の区画線復旧(R1予定)	宇城警察署 熊本県	H27年度	現在対策中
④	県道 小川嘉島線	豊野町下郷 五反田橋近く横断歩道	通行量が多く、カーブになっていて見通しが悪い。	路面標示の整備(横断歩道・停止線・横断歩道予告) 歩道の除草及び土撤去 横断旗設置(H28年度設置済)	宇城警察署 熊本県 宇城市危機管理課	H28年度	H28年度完了
⑤	市道 陣・森ノ木線 (学校北側)	交差点付近の石垣の倒壊の恐れ	路側帯が狭い	H29災害復旧工事にて対応	宇城市教育委員会	H29年度	H29年度完了
⑥	市道 内村・峰口線 (学校北側)	豊野ランド横～ 宇城市豊野公民館	既存の通学路については車両の通行が多く歩道が無いため危険である。	歩道整備 通学路変更	宇城市土木課 教育委員会	H30年度	対策協議中
⑦	市道 陣・森ノ木線	宇城寿司付近	交通量が多いが、路側帯の幅が小さく歩きにくい。また、雑草が路側帯を覆っている。	・視道が5.5mほどあるので車道部を4mに狭め、路側部分にカラー舗装の実施を検討する。	宇城市土木課	令和1年度	対策協議中
⑧	市道 陣・森ノ木線	下糸石公民館付近	保護者引率のもと、道路を横断させているが、曲線区間であり、危険である。	減速を促す路面標示等を検討 横断歩道の検討	宇城市土木課 宇城警察署	令和2年度	対策協議中

<<防犯の観点>>

	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考	事業主体	合同点検年度
①	市道 安見・巡線	三光工業(有)南側の道路	子供が一人になった時周囲の目が少ない。また、街灯が少なく暗い。	防犯パトロール等による見守りの強化。防犯灯設置の検討	大木とその横に巨石あり	教育委員会	令和1年度
②	市道 安見・巡線	豊野町糸石	木々が生い茂り、民家が少ないため連れ込まれても察知しにくい。	竹林伐採 防犯カメラ等の設置検討 駆け込み110番の強化	-	宇城市土木課 市民課市民係 教育委員会	令和2年度