





























































No.	カナ 橋梁名	路線名	所在地	型式	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋面積 (m <sup>2</sup> )	架設年 (年)	点検計画：○ 修繕計画：□ 新設：△ ※実施は上段に黒塗り														点検 年度	判定区分	発見等	対策等の内容	概算補修費 経費(万円)
									H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12					
1038	302-1ゴウキョウ 3 0 2 - 1 号橋	磯ノ口室ヶ島線	宇城市松橋町豊崎	その他：その他	2.45	4.00	9.90	1981													2025	I	・架設後44年程度経過した架設後、石筋、又及の覆合層である。 ・主橋（架設後）にうきが見られる。 ・橋脚のボルト緩みにより浮腫み確認済み。	断面修復工	5		
1039	103-07ゴウキョウ 3 4 1 - 1 0 号橋	南豊崎橋線	宇城市松橋町豊崎	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	2.60	5.80	15.08	1981													2025	I	・架設後44年程度経過したボックスカルバート。 ・主橋に腐蝕収縮が原因と思われるひびわれ及び遊離石が見られる。	-	-		
1040	341-11ゴウキョウ 3 4 1 - 1 1 号橋	南豊崎橋線	宇城市松橋町東松崎	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	2.60	5.80	15.08	1981													2025	I	・架設後、44年程度経過したボックスカルバート。 ・主橋に遊離石が原因と思われるひびわれ及び遊離石が見られる。 ・橋脚に遊離石が原因と思われるひびわれが見られる。	ひびわれ補修工	3		
1041	341-12ゴウキョウ 3 4 1 - 1 2 号橋	南豊崎橋線	宇城市松橋町東松崎	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	3.90	5.80	22.62	1981													2025	I	・架設後44年程度経過したボックスカルバート。 ・主橋の下流右岸側の定着・遊離石が確認されている。 ・遊離石の下流右岸側のうきは補修済みである。	-	-		
1042	341-13ゴウキョウ 3 4 1 - 1 3 号橋	南豊崎橋線	宇城市松橋町東松崎	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	2.6	5.80	15.08	1981													2025	I	・架設後、44年程度経過したボックスカルバート。 ・架設後確認された路面の陥凹（舗装のひびわれ、ボットホール、陥凹20mm以上）は補修済みである。 ・主橋に遊離石が原因と思われるひびわれ及び遊離石が見られる。 ・橋脚に遊離石が原因と思われるひびわれが確認されている。	ひびわれ補修工	6		
1043	103-07ゴウキョウ 3 4 1 - 1 号橋	南豊崎橋線	宇城市松橋町浅川	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	3.7	6.90	25.53	1981													2025	I	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・橋脚は、上流、下流側両方に、遊離石が確認されている。 ・橋脚は、ほぼ全面的に舗装の陥凹、剥離にひびわれが見られる。	-	-		
1044	103-07ゴウキョウ 3 5 8 - 1 0 号橋	浅川橋上阿蘇線	宇城市松橋町浅川	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	4.10	5.00	20.50	1981													2025	I	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・橋脚は、剥離に舗装のひびわれが見られる。	-	-		
1045	シンカイニゴウバン 新設2号橋	小野部田幹線	宇城市小川町小中野	RC橋：RC床版橋 (その他)	3.70	7.60	28.12	不明													2025	I	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・上流側の橋脚に遊離石、遊離石が確認されている。架設後に見られる。 ・主橋の上流側に遊離石（0.20m×0.15m、1.00m×0.10m）が見られる。 ・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。	防錆補修工 橋脚修復工 ひびわれ補修工	12		
1046	コウノウラハン 腰溝橋	本庄矢崎線	宇城市三角町中村	RC橋：RC T桁	7.40	7.45	55.13	1982													2021	I	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・橋脚は、上下両側に遊離石、遊離石が確認されている。 ・橋脚は、上下両側に遊離石、遊離石が確認されている。 ・橋脚は、上下両側に遊離石、遊離石が確認されている。 ・橋脚は、上下両側に遊離石、遊離石が確認されている。	断面修復工 防錆補修工 橋脚修復工 目地調整工	22		
1047	イチキパン 市木橋	宮山・小畑線	宇城市豊野町下郷	RC橋：RC床版	6.80	4.80	32.64	1978													2022	II	・架設後44年程度経過したRC床版橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・橋脚に遊離石が見られる。 ・橋脚に遊離石が見られる。 ・橋脚に遊離石が見られる。	断面修復工	8		
1048	二番8号橋2	新田出2号線	小川町新田出	PC桁橋	5.83	3.00	17.49	1980頃													2023	I	・主橋及び副橋床版に遊離石、遊離石、橋脚に路面の陥凹（陥凹40mm）が見られる。 ・主橋に遊離石が原因と思われるひびわれが見られる。				
1049	四番2号橋	新田出3号線	小川町新田出	RC床版橋	4.40	4.80	21.12	1980頃													2023	I	・主橋に剥離・鉄筋露出、うき、両橋脚にすりへりが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。				
1050	四番3号橋	新田出3号線	小川町新田出	RC床版橋	3.60	4.85	17.46	1980頃													2023	II	・主橋に剥離・鉄筋露出が見られる。橋脚に路面の陥凹方向のひびわれ（0.15m×0.10m）が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から修繕を講ずることが必要と見られる。	断面修復工 橋脚防水工 橋脚修繕工	368		
1051	三番1号橋1	新田出3号線	小川町新田出	RC床版橋	3.68	2.95	10.86	1980頃													2023	I	・主橋に剥離・鉄筋露出、うき、また、両橋脚に遊離石が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。				
1052	二番8号橋1	新田出8号線 新田出4号線	小川町新田出	RC床版橋 RC床版橋	2.70 2.20	5.55 5.60	14.99 12.32	1980頃													2023	I	・架設後43年程度経過したRC床版橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に剥離・鉄筋露出が見られる。 ・主橋に剥離・鉄筋露出が見られる。 ・主橋に剥離・鉄筋露出が見られる。	断面修復工	9		
1053	松ノ本2号橋	松の本3号線 松の本3号線	小川町北新田	RC床版橋 床版橋	3.40 4.00	3.94 3.40	13.40 13.60	1980頃													2023	I	・架設後43年程度経過したRC床版橋。 ・上流側の橋脚に遊離石、遊離石が見られる。 ・上流側の橋脚に遊離石、遊離石が見られる。 ・上流側の橋脚に遊離石、遊離石が見られる。	断面修復工	2		
1054	シンワムカエバン 新川曲橋2	浦石打線	熊本県宇城市三角町渡多	RC橋：RC中実床版	12.90	5.25	67.73	1978													2022	II	・主橋全体に遊離石方向のひびわれ、剥離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から修繕を講ずることが見られる。よって、判定区分はIIとする。	ひびわれ補修工 断面修復工 橋脚防水工	302		
1055	ココウキパン 高々橋橋	東港金折線	熊本県宇城市三角町三角橋	RC橋：RC中実床版	7.05	4.60	32.43	1971													2022	I	・架設後44年程度経過したRC中実床版橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。				
1056	シンドウハン 新道橋	舟津浦第三線	熊本県宇城市三角町戸輪	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	3.50	10.16	35.56	1991頃													2022	I	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。				
1057	ココウキパン 高々橋橋	高々崎線	熊本県宇城市三角町三角橋	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	3.50	25.60	89.60	1990頃													2022	II	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	ひびわれ補修工 断面修復工	125		
1058	シミズハン 清水橋	水尾浜線	熊本県宇城市不知火	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	6.30	4.40	27.72	1980													2022	I	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。				
1059	371-4ゴウキョウ 371-4号橋	砂川竜門島原線	熊本県宇城市松橋町	RC橋：RC床版橋 (BOXカルバート)	2.90	10.00	29.00	不明													2022	I	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。				
1060	8-1ゴウキョウ 8-1号橋	柏原・浜田線	熊本県宇城市不知火	HPφ900、RC床版橋	2.00	6.50	13.00	1981													2022	II	・架設後44年程度経過したHPφ900、RC床版橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	コンクリート充填工	20		
1061	41-1ゴウキョウ 41-1号橋	白水川線	熊本県宇城市不知火	RC橋：RC床版橋 (その他)	4.20	4.00	16.80	1973													2022	III	・架設後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	断面修復工 橋脚修復工	106		
1062	シンオオノガワバン 新大野川橋（車道部）	久具松橋大道線	熊本県宇城市松橋町久具	RC橋：RC T桁	24.88	8.40	208.99	1933													2022	II	・主橋の正面部でうき、ひびわれ、剥離・鉄筋露出、修繕・補修材の露出が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から修繕を講ずることが見られる。よって、判定区分はIIとする。	断面修復工 ひびわれ補修工 橋脚防水工 橋脚修繕工	600		
1063	シンオオノガワバン 新大野川橋（歩道部上流）	久具松橋大道線	熊本県宇城市松橋町久具	鋼（鉄）リベット橋：1桁（非合成）	24.80	2.90	71.92	1992													2022	I	・主橋、副橋に遊離石、遊離石が見られる。架設後に見られる。構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はIとする。				
1064	シンオオノガワバン 新大野川橋（歩道部下流）	久具松橋大道線	熊本県宇城市松橋町久具	鋼（鉄）リベット橋：1桁（非合成）	26.68	1.87	49.89	1975													2022	I	・鋼（鉄）リベット橋の歩道部に遊離石、遊離石が見られる。架設後に見られる。構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はIとする。				
1065	オオノガワバン 大野川橋	長崎久具線	熊本県宇城市不知火 亀松	PC橋・ポステンT桁 BOXカルバート	94.50 2.80	10.70 12.00	1011.15 33.60	2019 2019													2025 2025	I I	・架設後4年程度経過した3種架設RCポステンT桁。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	ひびわれ補修工	4		
1066	ウイチノゴウハン 宇1-2号橋	長崎久具線	熊本県宇城市不知火 亀松	BOXカルバート	2.80	12.00	33.60	2019													2025	I	・架設後4年程度経過したボックスカルバート。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1067	ウイチノゴウハン 宇1-4号橋	長崎久具線	熊本県宇城市不知火 亀松	BOXカルバート	2.30	13.40	30.82	2019													2025	I	・架設後4年程度経過したボックスカルバート。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1068	ウイチノゴウハン 宇1-5号橋	長崎久具線	熊本県宇城市不知火 亀松	BOXカルバート	3.50	12.50	43.75	2019													2025	I	・架設後4年程度経過したボックスカルバート。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1069	ウイチノギンゴウハン 宇1-3号橋	長崎久具線	熊本県宇城市不知火 亀松	BOXカルバート	3.50	15.00	52.50	2019													2025	I	・架設後4年程度経過したボックスカルバート。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1070	ニノイチセロゴウキョウ 2 2 - 1 0 号橋	下砂川八枚戸線	熊本県宇城市松橋町砂川	BOXカルバート	2.30	8.00	18.40	2012													2022	I	・架設後10年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1071	イチロクヤクノイチゴウキョウ 163-1号橋	亀尾区内7号線	熊本県宇城市不知火 長崎	BOXカルバート	2.90	9.30	26.97	2021													2022	I	・2021年に架け替え工事が実施されている。 ・架設後4年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1072	イチナナノイチゴウキョウ 176-1号橋	有間田側道線	熊本県宇城市松橋町内田	BOXカルバート	3.50	9.80	34.30	不明													2022	I	・架設後4年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	橋脚修復工	42		
1073	イチナナノイチゴウキョウ 217-1号橋	亀尾区内10号線	熊本県宇城市不知火 長崎	BOXカルバート	2.90	4.00	11.60	2021													2022	I	・2021年に架け替え工事が実施されている。 ・架設後4年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1074	ゴニョノイチゴウキョウ 524-1号橋	深道線	熊本県宇城市松橋町鹿野	PC板桁	7.30	5.00	36.50	不明													2022	I	・架設後4年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	防錆補修工	166		
1075	ジュウニバンライイチゴウバン 十二番筋1号橋	下住吉14号線	熊本県宇城市小川町住吉	BOXカルバート	3.48	5.00	17.40	2020													2022	I	・2020年に架け替え工事が実施されている。 ・架設後4年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1076	ダイサンイチゴウバン 第三石打橋	浦石打線	熊本県宇城市三角町渡多	RC床版橋	8.10	4.20	34.02	2020													2022	I	・2020年に架け替え工事が実施されている。 ・架設後4年程度経過したRC床版橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。	-	-		
1077	宇1-1号橋	長崎久具線	不知火町亀松宇長崎	ボックスカルバート	2.30	12.50	28.75	不明													2023	I	・架設後4年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。				
1078	宇1-6号橋	長崎久具線	不知火町亀松宇沖田	ボックスカルバート	4.00	15.00	60.00	不明													2023	I	・架設後4年程度経過したRCボックスカルバート橋。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。 ・主橋に遊離石、遊離石が見られる。				

